

Product Recall Update

oktober - november 2008

Product**Stuurbuis fiets**

Datum

24 november 2008

Beschrijving

De stuurbuis van een aantal ype fietsen kan in bepaalde omstandigheden breken. Dit probleem doet zich voor bij modellen die voorzien zijn van een stalen stuurbuis. De producent roept consumenten op om de voorvorken niet meer te gebruiken en deze naar de dealer te brengen ter controle van het materiaal en het serienummer.

Product**Strooigoed**

Datum

21 november 2008

Beschrijving

De supermarkt waar het specifieke strooigoed te koop was, had laten weten dat in het product mogelijk sporen van pinda's voorkomen. Dit staat niet op de verpakking vermeld. Het product kan gevaarlijk zijn voor mensen met een pinda-allergie.

Product**Vouwgordijn**

Datum

19 november 2008

Beschrijving

Een Zweeds woonwarenhuis heeft een melding ontvangen van een ongeval waarbij iemand in de koordlussen van een vouwgordijn verstrikt is geraakt. De keten heeft daarop besloten reparatiesets beschikbaar te maken voor de vouwgordijnen.

Product**Aardappelkroketjes**

Datum

19 november 2008

Beschrijving

Een Zaanse supermarktketen heeft met onmiddellijke ingang de aardappel- kroketjes uit de winkels gehaald en roept consumenten op om de verpakkingen niet te gebruiken. De reden voor deze actie is dat de aardappelkroketjes niet aan de kwaliteitseisen voldoen: bij het bereiden kunnen de kroketjes ploffen, met mogelijk gevaarlijke situaties als gevolg.

Product**Koffiepads**

Datum

19 november 2008

Beschrijving

De koffiepads worden uit de schappen gehaald door een supermarkt vanwege een productie-fout. De koffie is te fijn gemalen. Het apparaat geeft hierdoor halve kopjes, de pads kunnen scheuren of het deksel van het apparaat kan vacuüm zuigen. Het koffiezetapparaat kan hierdoor vastlopen.

Product**Patio heater/ Terasstraler**

Datum

19 november 2008

Beschrijving

De leverancier van de terrasstraler heeft geconstateerd dat enkele patio heaters/terras verkeerders zijn afgesteld. Uit testen is gebleken dat er kans is op vlamslag, hetgeen beschadiging aan de inspuiter kan opleveren. Hierdoor is er geen rustige en stabiele verbranding. Verder ontsteekt het apparaat met een groter vermogen dan de toegestane 5kW. Bij verkeerd gebruik kan hierdoor een steekvlam ontstaan.

Product**HR-ketel**

Datum

13 november 2008

Beschrijving

De producent is gestart met een preventieve vervangingsactie van een onderdeel voor bepaalde HR-Ketels. De reden hiervoor is dat bij een zeer beperkt aantal exemplaren (minder dan 0,3 promille) oververhitting is opgetreden met de branderkop, waardoor deze branderkop kan smelten. Dit kan in het ergste geval brand veroorzaken.


Product**Electrische grasmaaier**

Datum

6 november 2008

Beschrijving

Kopers van de elektrische grasmaaier bij een tuincentrum worden opgeroepen om de producten terug te brengen vanwege een mogelijk veiligheidsprobleem. Het is gebleken dat het roterende mesdeel te ver boven de beschermbak kan uitsteken, waardoor het kan gebeuren dat



kleine voorwerpen in het gras (bijvoorbeeld steentjes) tijdens het maaien worden weggeslingerd door het roterende mesdeel.

Product **Rammelaar**

Datum 5 november 2008
Beschrijving De producent van de rammelaar heeft opgeroepen het product niet te gebruiken omdat het niet voldoet aan de huidig geldende CE-keuringsvoorschriften. De lange steel van de rammelaar kan gevaarlijk zijn voor baby's die op hun rug liggen en zich nog niet zelfstandig kunnen omdraaien. Het gevaar bestaat namelijk dat de liggende baby de steel van de rammelaar te ver in zijn keel steekt en daardoor gaat overgeven en vervolgens stikt in zijn eigen braaksel.

Product **Aardappelbolletjes**

Datum 1 november 2008
Beschrijving Bij enkele verpakkingen van de diepvries aardappelbolletjes is het voorgekomen dat tijdens het frituren de aardappelbolletjes uit elkaar spatten. De supermarktketen heeft hierop besloten om de betreffende partij uit de handel te halen en terug te roepen bij consumenten.

Product **laptop batterijen**

Datum 31 oktober 2008
Beschrijving Twee Amerikaanse en een Japanse producent van laptops en desktops hebben wereldwijd een aantal laptop-batterijen teruggeroepen die door een Japanse producent zijn gefabriceerd. De laptop-batterijen kunnen in sommige gevallen in brand vliegen.

Product **Stoomreiniger**

Datum 15 oktober 2008
Beschrijving Twee drogisterijketens hebben geconstateerd dat bij de stoomreiniger tijdens het gebruik stoom vrijkomt bij het aansluitpunt van het handvat.

Daarop hebben de ketens besloten de producten terug te halen.

Product **Headset batterij**

Datum 15 oktober 2008
Beschrijving De consument is gewaarschuwd voor de ATL-lithium-ion batterijen in een headset type. Deze kan namelijk oververhit raken, waardoor brand kan ontstaan. Verzocht is om direct met het gebruik van de headset te stoppen.

Product **Pakjes frisdrank**

Datum 4 oktober 2008
Beschrijving De producent heeft consumenten gewaarschuwd voor specifieke kleine pakjes (20cl) frisdrank. De ring die onder de dop zit, kan los laten, terwijl deze achter hoort te blijven op het drinktuitje van de verpakking. Bij het loslaten van deze ring kan een gevaarlijke situatie ontstaan.

Product **Koekjes**

Datum 2 oktober 2008
Beschrijving Naar aanleiding van de vondst van chemische verontreiniging (melamine) in Chinese melk(poeder)producten en producten gemaakt met Chinese melk(poeder), is er onderzoek gedaan naar de concentratie van deze stof in producten. Als gevolg hiervan worden in Nederland diverse soorten koekjes en snoepjes terug geroepen. De gevonden hoeveelheid melamine in deze producten ligt boven de norm die geldt binnen de Europese Unie.



De volgende producten zijn geblokkeerd aan de (Europese) grens door Nederlandse autoriteiten of er werd een informatiewaarschuwing uitgevaardigd door de Europese commissie voor productveiligheid:

Product	Oorzaak	Land (van herkomst)
Bonen	Mehtomyl	Thailand (2)
Groente/kruiden	Omethoate/Carbofuran/Salmonella	Thailand (12)
Mosselen	Geen invoerrechten	Republiek Korea
Chocolade snack/koekjes	Melamine	China (4)
Mais	Aflatoxins/Fumoisins	Colombia (2), Italië
Mais	Genetisch gemodificeerd	UK
Noten en pinda's	Aflatoxins	China (5), U.S., Argentinië (5), Nicaragua, Duitsland

De bovenstaande waarschuwingen zijn gebaseerd op informatie van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), productwaarschuwing.nl, Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) en het Rapid Alert System for Non-Food Products (RAPEX). Europese wet- en regelgeving zoals de General Product Safety Directive (2001/95/EC) en de General Food Law (EC/178/2002) zijn geëffectueerd om het aantal in omloop gebrachte gevaarlijke dan wel gebrekkige producten te minimaliseren en te controleren.

Fabrikanten, distributeurs en importeurs zijn verantwoordelijk conform de richtlijnen te handelen en worden geacht mogelijke risico's voor de volksgezondheid te beperken en daar waar mogelijk in te grijpen.

Voor meer informatie over productaansprakelijkheid of recall, kunt u contact opnemen met:

J.R.H. Spanbroek, Consultant
+31 10 406 0469
e-mail: jeroen.spanbroek@marsh.com

Marsh Risk Consulting B.V.

Conradstraat 18, 3013 AP

Postbus 232, 3000 AE Rotterdam

+31 10 406 0922 Fax +31 10 4206806

www.marsh.nl

Copyright 2008 Marsh B.V.

All rights reserved.